








## 1. 제품 외형 및 각 부위별 명칭



## 3. 제품외형 및 판넬가공 차수



## 4. 온도 설정방법

**SET** 키를 한번 누르면 현재온도 표시가 점멸되며, **▲** **▼** 키를 눌러 원하는 온도값으로 설정한 후 **SET** 키를 다시 누르거나 그대로 두면 자동으로 종료되어서 기억장치에 기억됩니다. (초기값 : 5°C 설정범위 : -55.0°C ~ 99.9°C)

## 5. 특수기능 설정

**SET** 키를 5초 이상 누르고 있으면 "EYP" 메뉴가 표시되면서 특수기능 설정모드로 들어갑니다. 이때 다시 한번 **SET** 키를 누르면 설정된 데이터의 표시가 점멸되는데, **▲** **▼** 키를 눌러 원하는 값으로 설정하며 **SET** 키를 다시 누를 때마다 다음 메뉴로 넘어갑니다.

특수기능 메뉴	기능	초기값	설정범위
EYP	K1릴레이 동작모드	C	C:냉동, H:히터
dEC	제상주기	4 시간	1 ~ 240 시간
dET	제상시간	20 분	0 ~ 240 분
dIF	편차온도	2.0 °C	0.1 ~ 20.0°C
dLE	냉동지연	0 초	0 ~ 999 초
Cor	온도교정	0.0 °C	±10°C
SEL	설정상한	99.9 °C	설정하한 ~ 99.9°C
SEL	설정하한	-55.0 °C	-55°C ~ 설정상한
Loc	특수모드 잠금기능	U	U:잠금해제, L:잠금
EY2	K2 릴레이 동작기능 선택	d	d:제상기능, R:경보기능
ALF	경보 출력 지연 시간	0 분	0 ~ 999 분
ALH	경보상한	99.9 °C	경보하한 ~ 99.9°C
ALL	경보하한	-55.0 °C	-55°C ~ 경보상한
AdF	경보편차온도	1.0 °C	0.1°C ~ 99.9 °C

★메뉴가 종료되면 "----" 표시가 되면서 설정이 완료 됩니다.

- 제상기능은 EYP 가 "C"로 설정되고, 또한 EY2 가 "d"로 설정되었을 때 가능하며, 제상 진행 중에는 콤프정지 됩니다.
- 수동제상은 제상 스위치를 누를때 30분 동안 동작되고, 수동제상이 진행되는 중에 다시 제상 스위치를 누르면 제상종료 됩니다.
- 수동제상시 "don" 표시와 온도표시가 번갈아 가면서 표시되고, 수동제상 종료 시에는 "dof" 표시후 운전동작 됩니다.
- 특수모드 잠금 해제방법 : 전원을 차단시킨 후에 "SET" 스위치를 누른채로 전원을 공급하면 해제됩니다.
- 경보기능 : EY2 가 "R"로 설정되면 K2 릴레이는 경보기능으로 동작됩니다.  
 -경보출력 동작조건 : 현재온도값이 경보상한값(AlH) 또는 경보하한값(All)의 범위를 벗어난 경우.  
 -경보출력 차단조건 : 경보상한값을 초과해서 발생된 경우 = 현재온도가 "경보상한(AlH) - 경보편차온도(AdF)"보다 낮으면 경보차단.  
 -경보하한값을 초과해서 발생된 경우 = 현재온도가 "경보하한(All) + 경보편차온도(AdF)"보다 높으면 경보차단.  
 -경보출력 지연시간(ALF) : EY2 가 R로 설정된 경우 경보출력조건이 되면 지연시간후에 경보출력이 발생합니다.

## ★설치시 주의사항★

- 센서선을 연결시에는 동력선과 같이 사용하지 마시고 동력선과 최대한 멀리 하십시오.
- 센서선은 최대 100M 이내로 하십시오.
- 분진 및 습도가 높은 곳은 피해주십시오.
- 인명사고 및 재산상 패해가 우려되는 기기 등에 사용할 경우에는 이종으로 안전장치를 하십시오.
- 충격 및 강한 고주파노이즈를 피해주십시오.
- 본사 및 공장 : 부산광역시 부산진구 동성로 87번길 4(전포2동 203-15) Tel: 051)808-5212, Fax: 051)808-5213